

繊維製品の新しい取扱い表示

◎洗濯記号（数字は上限温度）

	液温は 30℃を限度とし、洗濯機で洗濯ができる
	液温は 30℃を限度とし、洗濯機で弱い洗濯ができる
	液温は 30℃を限度とし、洗濯機で非常に弱い洗濯ができる
	液温は 40℃を限度とし、手洗いができる
	家庭での洗濯禁止

◎漂白記号

	塩素系及び酸素系の漂白剤を使用して漂白ができる
	酸素系漂白剤の使用はできるが、塩素系漂白剤は使用禁止
	塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止

◎乾燥記号（家庭用回転式乾燥機）

	タンブル乾燥ができる （排気温度上限 80℃）
	低い温度でタンブル乾燥ができる （排気温度上限 60℃）
	タンブル乾燥禁止

◎乾燥記号（自然乾燥）

	つり干しがよい
	日陰のつり干しがよい
	ぬれつり干しがよい
	日陰のぬれつり干しがよい
	平干しがよい
	日陰の平干しがよい
	ぬれ平干しがよい
	日陰のぬれ平干しがよい

◎アイロン記号

	底面温度 200℃を限度としてアイロン仕上げができる
	底面温度 150℃を限度としてアイロン仕上げができる
	底面温度 110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる
	アイロン仕上げ禁止